



**Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура  
Чеченской Республики  
Прокуратура г. Аргуна**

ул.А. Кадырова, д.62 в, г. Аргун,  
Чеченская Республика, 366310

Директору  
МБОУ «Гимназия № 13г. Аргун»

Диканиеву С.С.

29.02.2016 № 4-64-2016

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений требований  
федерального законодательства

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях города Аргуна, в ходе которой в деятельности МБОУ «Гимназия № 13 г. Аргун» выявлены нарушения вышеуказанного законодательства.

Так, в силу ст. 20 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности относятся к нормативным документам пожарной безопасности.

В соответствии с инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 280 (СО 153-34.21.122-2003) здания, сооружения и промышленные коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности должны быть оборудованы устройством молниезащиты.

Согласно ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса и обязано оборудовать помещения учреждения в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемое в пределах собственных финансовых средств.

Проведенной проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных норм должностными лицами МБОУ «Гимназия № 13 г. Аргун» здание СОШ не оборудовано устройством молниезащиты.

АБ № 000726

Отсутствие устройства молниезащиты на здании МБОУ «Гимназия № 13 г. Аргун» ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних, обучающихся в указанном образовательном учреждении.

Все выявленные нарушения закона стали возможны в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками МБОУ «Гимназия № 13 г. Аргун» а так же отсутствия должного действенного контроля за работой подчиненных сотрудников руководством

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 6, 22 и 24 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации",

### ТРЕБУЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным участием прокурора, принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности».

2. По результатам рассмотрения настоящего представления решить вопрос о привлечении к предусмотренной законом дисциплинарной ответственности лиц виновных в их допущении.

О результатах рассмотрения и о принятых мерах, сообщить в прокуратуру города в письменной форме в предусмотренный законом месячный срок, с приложением к ответу копии приказа о привлечении должностного лица к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора города  
советник юстиции



С.С. Пашаев